



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVO SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3977-43	FECHA:	12/05/2025



Foto1: Sustrucción de Paneles prefabricados tipo duroc



Foto 2: Sustrucción de cubierta de estructura metálica



Foto 3: Sustrucción de cubierta de techo de lámina.



Foto 4: Sustrucción de piso de concreto.



Foto 5: Sustrucción puerta de metal.



Foto 6: Sustrucción de ventana PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomasa Ambrocio

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVO SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3977-43	FECHA:	12/05/2025



Foto7: Sustitución de balcón de metal.



Foto 8: Sustitución de Red eléctrica



Foto 9: Sustitución de estufa de leña tipo polletón.



Foto 10: Sustitución de pila.



Foto 11: Sustitución de mesa de trabajo de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Tomas Ambroci

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

