

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4196-43	FECHA:	06/06/2025




SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA




SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA



SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



SUSTITUCION DE BALCON



MANTENIMIENTO DE BALCONES



SUSTITUCION CANAL PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4196-43	FECHA:	06/06/2025



PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES



SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL



SUSTITUCION TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL



CHIMENEA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B. M. F.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

