

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-18-0006-46	FECHA:	11/04/2025



SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MESA DE TRABAJO 1 EN COCINA H = 0.90 m, BASES DE BLOCK + PLANCHA DE CONCRETO t= 8 cm + ALISADO GRIS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO



CAMBIO DE PUERTA Y VENTANAS + CONSTRUCCION DE CASETA PARA GAS, EN MODULO DE COCINA.




LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE 1.95 x 3.8 x 2.0 m.



CAMBIO DE FLOTE DE TINACO + CAMBIO DE POSTE Y CABLEADO DE ACOMETIDA ELECTRICA



INSTALACION DE KIT DE DRENAJE + LLAVE PARA LAVAMANOS, CAMBIO DE INODOROS EN MAL ESTADO



IMPERMEABILIZACION Y CAMBIO DE LAMINA DE POLICARBONATO + INSTALACION DE CANAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-18-0006-46	FECHA:	11/04/2025



MANTENIMIENTO DE 2 PUERTAS + SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE A TODAS LAS PUERTAS.



CAMBIO DE BAJADA DAÑADO, CAMBIO DE VIDRIOS DAÑADOS Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A 2 PORTONES DE INGRESO, EN EL MODULO DEL SALON




GRADAS DE ACCESO + INSTALACION DE PASAMANOS METALICO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTOS DE CONCRETO PARA BANCAS EXISTENTES EN AREA VERDE CAMBIO DE ASIENTOS DE CONCRETO DE BANCAS



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE EN PASAMANOS, Y APLICACIÓN DE PINTURA LATEX EN FACHADA



SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES EN PISO DE LABORATORIO DE COMPUTACION Y CAMBIO DE LAMPARAS DAÑADAS EN AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

