

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM CANTÓN PAXÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PAXÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-18-0529-43	FECHA:	8/04/2025



Sustitución de tubería para agua potable de inodoros, demolición y reposición de piso y banqueta existente., Sustitución de tubería de drenaje pluvial, sanjeado, relleno, compactación de suelo



Reparación de bomba sumergible con los accesorios necesarios



Revestimiento de cuneta existente de tierra, con concreto reforzado



Suministro y sustitución de dos timbres que incluye ducto y cableado




Suministro y sustitución de 4 filpones de 20A



Sustitución, corte, demolición, nivelación, compactación de suelo y su fundición.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

