

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ESPERANZA MIRALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0004-42	FECHA:	30/10/2025



SUTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO H = 2.50 M (CONCRETO REFORZADO) 147 M2



SUTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO H = 2.50 M (CONCRETO REFORZADO) 147 M2




SUTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO H = 2.50 M (CONCRETO REFORZADO) 147 M2



SUMINISTRO E INSTALACION DE 36 MTS2 DE PISO CERAMICO Y 24 MTS LINEALES DE ZOCALO



SUMINISTRO E INSTALACION DE 36 MTS2 DE PISO CERAMICO Y 24 MTS LINEALES DE ZOCALO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

carlos alberto zabara velazquez
Firma y sello del Presidente de la OPE



Adrián Piquero
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

