


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Horizonte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0011-43	FECHA:	14/04/2025



Mantenimiento y Nivelación de Piso Existente, Suministro e Instalación de Piso (MÓDULO 1)



Sustitución de muro



Suministro e Instalación de Piso Cerámico Antideslizante Del Corredor (MÓDULO 1)



Suministro e Instalación de Piso Cerámico Antideslizante Y Entechado con conexión a Módulo 5





Suministro e Instalación de Láminas Cal, 26 de 9.50 Mts de largo x 11 Mts de Ancho en Módulo 5



Suministro e Instalación de Piso Cerámico Antideslizante con conexión hacia las gradas de Módulo de segundo Nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
