



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Horizonte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0006-42	FECHA:	5/05/2025



Mantenimiento y nivelación de piso existente en módulo 1



Sustitución de muro



Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante en corredor de modulo 1



Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante y entechado con conexión a módulo 5




Suministro e instalación de lamina cal. 26 módulo 5



Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante con conexión a las gradas del módulo de segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---