



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Horizonte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0006-42	FECHA FINALIZACION:	21/05/2025



Mantenimiento y nivelación de piso existente en módulo 1



Sustitución de muro



Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante en corredor de modulo 5



Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante y entechado con conexión a módulo 5



Suministro e instalación de estructura



Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante con conexión a gradas del módulo del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---