

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROYECTO SAN JOSE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PROYECTO SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0010-43	FECHA:	25/09/2025





sustitucion de muro perimetral con barda prefabricada de concreto h=2.50m (concreto reforzado) 140 mts2



Sustitución de estructura de soporte madera por metal en cocina 40 mts2



Sustitución de lámina por lamina troquelada calibre 26 en cocina 40 mts2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Mansol Díaz Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---