



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROYECTO SAN JOSE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PROYECTO SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0010-0043	FECHA:	17/10/2025



Sustitución de muro perimetral con barda prefabricada de concreto h=2.50m (concreto reforzado) 140 mts2



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en cocina 40 mts2



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 en cocina 40 mts2





Foto 5: Describir la actividad de la fotografía

Foto 6: Describir la actividad de la fotografía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Mansol Díaz Firma y sello del Presidente de la OPF PROYECTO SAN JOSE El Palmar, Quetzaltenango	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público Escuela Oficial Rural Mixta Proyecto San José DIRECCIÓN El Palmar, Quetzaltenango.
--	---