

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimario Bilingüe Anexo a EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Avenida 6-35 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0012-41	FECHA:	20/03/20245



Suministro e instalación de bajada pluvial en módulo 2 y 3



Suministro e instalación de cableado eléctrico en tres módulos 12 aulas.



Sustitución de cerca de seguridad de malla galvanizada en cancha deportiva.



Suministro e instalación de ventana de aluminio en 3 aulas del módulo 3 y dirección del establecimiento educativo.




Suministro e instalación de balcon de metal en 1 aula del módulo 2
Suministro e instalación de ventanas de PVC en 1 aula del módulo 2



Sustitución muro de plywood para división de 3 aulas en módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimario Bilingüe Anexo a EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Avenida 6-35 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0012-41	FECHA:	20/03/20245



Sustitución de piso de concreto de patio.



Mantenimiento correctivo de cocina



Suministro y aplicación de impermeabilizante y pintura interior lavable en pared de la cancha deportiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público