

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El Palmar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0013-46	FECHA:	19/06/2025



Suministro e instalación de techo de lámina acanalada calibre 26 G, módulo 3, piso 2



Suministro e instalación estructura metálica, módulo 3, segundo piso



Suministro e instalación de puerta metálica, módulo 3, segundo piso



Sustitución de puerta metal aula laboratorio, módulo I, piso 1.



Suministro e instalación de reja metálica de seguridad para puerta, módulo 3, segundo piso



Suministro e instalación de balcones de metal en ventana, módulo 3, segundo piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El Palmar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0013-46	FECHA:	19/06/2025



Suministro e instalación de ventanas PVC, módulo 3, segundo piso



Mantenimiento correctivo sustitución de piso de torta de cemento por cerámica, módulo 3, segundo piso



Mantenimiento correctivo a paredes con repello, módulo 3, segundo piso



Mantenimiento correctivo suministro e instalación de cableado eléctrico, módulo 3, segundo piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	
--	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---