

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0014-46	FECHA:	09/07/2025



Foto 1: Sustitución de mingitorio. 2 unidades.



Foto 2: Sustitución de Mingitorio. 2 unidades.



Foto 3: Sustitución Inodoro elongado. 6 unidades.



Foto 4: Sustitución inodoro elongado. 6 unidades.



Foto 5: Sustitución lavamanos con grifería. 4 unidades.



Foto 6: Sustitución lavamanos con grifería. 4 unidades.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0014-46	FECHA:	09/07/2025



Foto 7: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26" en módulo. 180 m2.



Foto 8: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26" en módulo. 180 m2.



Foto 9: Sustitución de puerta de servicios sanitarios metálica, 6 unidades.



Foto 10: Sustitución de puerta de servicios sanitarios metálica, 6 unidades.



Foto 11: Suministro y aplicación de pintura interior latex lavable celeste pantone 293 y zocalo azul pantone 293. 180 m2.



Foto 12: Suministro y aplicación de pintura interior latex lavable celeste pantone 293 y zocalo azul pantone 293. 180 m2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OEP

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público