

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0014-46	FECHA:	25/07/2025



1, Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 en módulo, 180 m2.




2, Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 en módulo, 180 m2.




3, Sustitución de puerta de servicios sanitarios metálica, 6 unidades.



4, Sustitución de puerta de servicios sanitarios metálica, 6 unidades.



5, Suministro y aplicación de pintura interior latex lavable celeste pantone 293 y zócalo azul pantone 293, 180 m2,



6, Suministro y aplicación de pintura interior latex lavable celeste pantone 293 y zócalo azul pantone 293, 180 m2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acumular el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0014-46	FECHA:	25/07/2025



7, Sustitución de mingitorio, 2 unidades.



8, Sustitución de mingitorio, 2 unidades



9, Sustitución de inodoro elongado, 6 unidades.



10, Sustitución de inodoro elongado, 6 unidades.



11, Sustitución lavamanos con grifería, 4 unidades.



12, Sustitución lavamanos con grifería, 4 unidades.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

