

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN JOSÉ LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0018-43	FECHA FINALIZACION:	29/08/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc- calibre 26 (incluye tornillos) en cocina 45 mts 2.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en cocina 45 mts2.



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido 42 mts2.



Foto 4: Sustitución de puertas (incluye chapas de primera calidad) en cocina y sanitario.



Foto 5: Mejoramiento del muro (reforzamiento columna de puerta y el dintel) cocina



Foto 6: Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
--	--



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN JOSÉ LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0018-43	FECHA FINALIZACION:	29/08/2025





Foto7:Sustitución de estufa rural (incluye chimenea de acero inoxidable AISI 316L, de 100 mm de diámetro y 1 plancha de metal de 3 hornillas y 1/4 de espesor)



Foto 8: Aplicación de pintura látex acrílico de primera calidad (antihongos), en muros (interiores y exteriores) de cocina y baño 34.80 mts 2.



Foto9: Suministro e instalación de ventana de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

