

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA PALMERA XOLWITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0020-43	FECHA:	22/04/2025




Sustitución de balcones en ventanas de aulas



Sustitución de balcones en cocina



Sustitución de ventos tipo U-PVC en aulas



Suministro y aplicación de pintura exterior e interior azul pantone 296 para muro en baños



Mantenimiento a estructura, lijado, y aplicación de pintura a puertas metálicas en aulas con mediados de 1.00 * 2.10 mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

 Meydi Carolina Gómez Ramos Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---