



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA PALMERA XOLWITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0023-42	FECHA:	29/10/2025



Sustitución de muro perimetral con barda prefabricada de concreto h=2.50m (concreto reforzado) 212 m2



Sustitución de puerta de metal en muro perimetral H=2.10 ancho 1.00 m



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Meydi carolina gómez R Firma y sello del Presidente de la OMF ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD AGRARIA PALMERA XOLWITZ	Firma y Sello Director Centro Educativo Rómulo ESUELA OFICIAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA PALMERA XOLWITZ DIRECCIÓN
--	---