



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Mangal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0031-43	FECHA FINALIZACION:	15/08/2025



Foto1: Sustitución de muro perimetral con barda prefabricada h=2.50m (concreto reforzado) 75mts2.



Foto 2: Sustitución de tazas sanitarias.



Foto 3: Mantenimiento de muro con azulejos en paredes de servicios sanitarios 40mts2.



Foto 4: Sustitución de piso antideslizante en servicios sanitarios y pila 10mts2, repellon fino en muro de pila mts2.



Foto 5: Sustitucion de estructura y lamina , con lamina galvanizada calibre 26 15mts2, Suministro y aplicación en pintura interior y exterior en baños con latex lavable 20mts2.



Foto 6: Sustitución de puertas metalicas para servicios sanitarios , sustitución de banquetta existente frente a las aulas 15mts2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

