



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:PREVIO☐DURANTE☐POSTERIOR☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EI PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MANGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0032-42	FECHA FINALIZACION:	15/08/2025



Foto:1 Sustitución de muro prefabricado en cocina 42mts2



Foto 2: Sustitución de plancha de leña (plancha de metal y chimenea) mesa de concreto en cocina



Foto 3: Sustitución de estructura y lamina con costanera de 2X4 para soporte de techo metalico, lámina troquelada galvanizada calibre 26, en cocina 20mts2



Foto 4: Colocacion de lamina troquelada galvanizada calibre 26 en cocina



Foto 5: Suministro e instalación de sistema electrico en cocina (lamparas tomacorrientes)



Foto 6: Sustitución de torta de concreto por alisado para cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

1