

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida 6-35 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0533-42	FECHA FINALIZACION:	28/11/2025

 Sustitución de cubierta de lámina acanalada por lámina troquelada C.26, de 3 aulas y corredores en el módulo 2 (180 m2)	 Sustitución de estructura de soporte madera de techo por metal de 3 aulas y corredores en el módulo 2 (180 m2)
--	--

 Mantenimiento de viga canal de concreto para el manejo de agua pluvial (20 ml)	
--	--

--	--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--