

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. 25 DE JUNIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA AVENIDA 6-65 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0534-43	FECHA:	20/03/2025



Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en cocina y baños de docentes



Mantenimiento correctivo de polletón de ladrillo y chimenea



Mantenimiento correctivo de cocina con mesa de trabajo



Suministro y aplicación de pintura latex lavable (limpieza, resane y aplicación) para muros de cocina interior



Sutitución de instalación electrica. Cableado,plafoneras,focos,interruptures



Sustitucion de portón metalico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. 25 DE JUNIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA AVENIDA 6-65 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0534-43	FECHA:	20/03/2025



Sustitución de inodoros para baños de docentes



Sustitución de lavamanos en baños de docentes




Sustitución de azulejo en baños de docentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

