

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALAHUACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0535-43	FECHA:	13/09/2025



Mantenimiento correctivo de pavimento de cancha.



Mantenimiento correctivo de pavimento de cancha



Mantenimiento correctivo de pavimento de cancha



Reparación de manejo de agua pluvial con canal de concreto tipo L.



Sustitución de caja de captación de agua pluvial



Reemplazo de tubería de pvc de 4" por tubería de pvc de 8"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.
Aldea Calahuaché, El Palmar
Quetzaltenango.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
E.O.R.M. CALAHUACHÉ
QUETZALTENANGO