

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALAHUACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0535-43	FECHA:	30/09/2025



Mantenimiento correctivo de pavimento de cancha.



Mantenimiento correctivo de pavimento de cancha



Mantenimiento correctivo de pavimento de cancha



Reparación de manejo de agua pluvial con canal de concreto tipo L.



Sustitución de caja de captación de agua pluvial



Reemplazo de tubería de pvc de 4" por tubería de pvc de 8"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.
Aldea Calahuaché, El Palmar
Quetzaltenango.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
ALDEA CALAHUACHÉ
EL PALMAR, QUETZALTENANGO