

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0536-43	FECHA:	22/04/2025




Sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26 en modulo 1




Sustitucion de estructura de soporte madera por metal en modulo 1




Sustitucion de puerta de servicios sanitarios metalica de 0.20 x 1.20 m



Sustitucion de puerta metalica en baños de cocina de .66 * 1.82 m



Sustitucion de accesorios en inodoro de niños



Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---