

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0537-43	FECHA:	8/05/2025



Sustitución de estufa y planchas en cocina del módulo 03




Sustitución de estufa en cocina del módulo 01



sustitución de piso cerámico por torta de cemento. Cocina del módulo 03



Sustitución de lámina sanitarios, módulo 02



Sustitución de lámina, aula de primer grado módulo 02.



Sustitución de techo en aulas módulo 03

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

