

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0538-43	FECHA:	4/7/2025




Suministro e Instalación de Estructura de Metal



Suministro e Instalación de Estructura de Metal




Suministro e Instalación de Estructura de Metal




Suministro e Instalación de Estructura de Metal



Suministro e Instalación de Estructura de Metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPP	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--