

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMINÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0539-43	FECHA:	28/04/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en los corredores



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en los corredores



Sustitución de tubería de drenaje en la cancha interna de la escuela



Mantenimiento de portón de la parte de atrás de la escuela



Mantenimiento del portón de enfrente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

