

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Tineco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0540-43	FECHA:	13/07/2025



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 en módulo de primaria 224 mts2





Sustitución de estructura de soporte madera por metal en módulo de primaria 117 mst2



Sustitución de ventanas tipo U-PVC en módulo de primaria 20 mts2



Sustitución de accesorios en baños + sistema hidráulico de depósito de agua



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Catalina Molina Paiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

