



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL TINECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0540-43	FECHA FINALIZACION:	5/08/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lamina troquelada calibre 26 en módulo de primaria 224 mts2



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte madera por metal en módulo de primaria 117 mts2



Foto 3: Sustitución de ventanas tipo U-PVC en módulo de primaria 20 mts2



Foto 4:Sustitución de accesorios en baños + sistema hidraulico de depósito de agua



Foto 5: Sustitucion de accesorios en baños + sistema idraulico de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esteban Molina Ruiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

