

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Monte Margarita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 19 - 0563 - 43	FECHA:	13/10/2025



Sustitución de lámina calibre 26, con soporte de estructura de metal para darle mantenimiento al módulo de gradas, 18 m2



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26, en dos aulas. 116 m2.



Mantenimiento a estructura de soporte de metal en dos aulas, lijado y pintura anticorrosiva. 148 m2



Mantenimiento correctivo de estructura y soporte de metal en ventanas, 15 m.



Mantenimiento a estructura de metal y suministro e instalación de vidrios de 5 mm en ventanas de diferentes medidas en dos aulas, 6 unidades.



Sustitución de ventanas de metal a ventanas de PVC, parte inferior corrediza con vidrios de 5 mm de diferentes medidas, en dos aulas, 8 unidades



Firma y sello del Presidente de la CDR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Monte Margarita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 19 - 0563 - 43	FECHA:	13/10/2025



Sustitución de canal de metal, alto caudal calibre 26 con bajada de aguas pluviales de PVC 3" con abrazadera, 35 m



Sustitución e instalación pila de cemento dos lavaderos.



Sustitución de tubería PVC de 3" linea principal , drenaje de la cocina.



Mantenimiento a cajas de registro drenaje de la cocina



Instalación de depósito de agua de 1,100 lts para la cocina con estructura de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

