


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela E.O.U.M Barrio San Pedrito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 A AVENIDA ZONA 2 6a Calle A
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2707-42	FECHA:	25/04/2025



Sustitución de malla para modulo sanitarios



Sustitución de ventanas en Modulo de sanitarios



Mantenimiento instalación electrica en sanitarios



Sustitución de inodoros en modulos de sanitarios Repello y cernido en muro de modulo de sanitarios



Sustitución de tubería de agua potable en modulo de sanitarios



mantenimiento de urinales chorros y tubería

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

