

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Estancia y Piñales zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0910-43	FECHA:	03/07/2025



Reparación de rampa de ingreso no. 2 de escuela



foto 2: sustitucion de lavamanos en ingreso trasero + instalacion hidraulica



foto 3: Mantenimiento de portón metálico, ingreso no. 2 (lijado, pintado, y cambio de perfiles dañados)



foto 4. Sustitución de estructura de metal de ventana de 2 * 0.60 m , en cocina + tallado en marco de ventana



foto 5: Sustitución de balcon de madera por metal




foto 6: Sustitución de puerta de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Estancia y Piñales zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0910-43	FECHA:	03/07/2025



foto no. 7: Sustitución de repisa de madera por concreto, en cocina



foto no. 8: Sustitución de lámina por lamina troquelada calibre 26 + drenaje pluvial



foto no. 9: Sustitución de estructura de soporte



foto no. 10 Reparación de banquetas de concreto




foto no. 11: reparacion de cuneta de concreto



foto no. 12: reparacion de gradas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Estancia y Piñales zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0910-43	FECHA:	03/07/2025



foto no. 13 Sustitución de baranda de metal en gradas



foto no. 14 Sustitución de inodoros elongados para niños



foto no 15: Impermeabilización de pared




foto no .16 Reparación de balcones en aulas 5b, 4b 3ro + retiro de vidrios de 5 mm+ aplicación de anticorrosivo



foto no. 17 : Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de perfil dañado, cepillado y cambio de chapa)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

