



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Estancia y Piñales zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0910-43	FECHA:	30/07/2025



Foto1: Reparación de rampa de ingreso no. 2 de escuela



Foto 2: Sustitucion de lavamanos en ingreso trasero + instalacion hidraulica



Foto 3: Mantenimiento de porton metálico, ingreso no. 2 (lijado, pintado, y cambio de perfiles dañados)



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana en cocina + tallado en marco de ventana



Foto 5: Sustitución de balcon de madera por metal



Foto 6: Sustitución de puerta de metal en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
SISTEMA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Estancia y Piñales zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0910-43	FECHA:	30/07/2025



Foto7: Sustrucción de repisa de madera por concreto, en cocina



Foto 8: Sustrucción de lámina por lámina troquelada calibre 26 + drenaje pluvial



Foto 9: Sustrucción de estructura de soporte



Foto 10: Reparación de banquetas de concreto



Foto 11: Reparación de cuneta de concreto



Foto 12: Reparación de gradas de concreto + piso antideslizante y pasamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Estancia y Piñales zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0910-43	FECHA:	30/07/2025



Foto 13: Sustitución de baranda de metal en gradas



Foto 14: Sustitución de inodoros elongados para niños



Foto 15: Impermeabilización de pared





Foto 16: Reparación de balcones en aulas 5b, 4b 3ro + retiro de vidrios de 5 mm+ aplicación de anticorrosivo



Foto 17: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de perfil dañado, cepillado y cambio de chapa)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
