

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2706-42	FECHA:	4/7/2025



Suministro e Instalación de Lámina Cal. 26 en modulo 2



Suministro e Instalación de Lámina Cal. 26 en modulo 2



Suministro e Instalación de Lámina Cal. 26 en modulo 2



Suministro e Instalación de Lámina Cal. 26 en modulo 2



Suministro e Instalación de Lámina Cal. 26 en modulo 2



Suministro e Instalación de Lámina Cal. 26 en modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público