

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela E.O.U.M Barrio San Pedrito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 A AVENIDA ZONA 2 6a Calle A
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2707-42	FECHA:	25/04/2025



Suministro e intalación de lámina troquelada cal 26 en modulo A



Instalación de piso cerámico en módulo A



Suministro y aplicación de pintura en muros en modulo de sanitarios



Sustitución de inodoros en modulos de sanitarios



Mantenimiento de puertas de sanitarios



Sustitución de puertas metalicas en Modulo de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el nombre de las hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela E.O.U.M Barrio San Pedrito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 A AVENIDA ZONA 2 6a Calle A
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0564-43	FECHA:	25/04/2025



Sustitución ventana de PVC en Módulo B



Instalacion de piso ceramico en muros de modulo de sanitarios altura 1.4 de alto



Sustitución de piso a antidezlisante en Modulo de sanitarios



Mantenimiento de puertas en modulos A,B,C,D,E con pintura r15 de aceite




Sustitución de piso cerámico en modulo servicio sanitario



Mantenimiento de mingitorio en servicio sanitario de niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de las hojas.





Firma y sello del Presidente de la Junta





Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela E.O.U.M Barrio San Pedrito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 A AVENIDA ZONA 2 6a Calle A
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0564-43	FECHA:	25/04/2025



Suministro e intalación de lámina troquelada cal 26 en modulos Sanitario




Mantenimiento correctivo en cuneta de cancha con 1 hilada de block



Sustitución de tubería de agua potable en pilas



Sustitucion de pilas por pilas plasticas




Repello y cernido en muro de modulo D + impermeabilizante



Suministro e intalación de lámina troquelada cal 26 en módulo D

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

