

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2766-42	FECHA:	22/04/2025



Sustitución de lámina por lamina troquelada calibre 26 en cocina




Sustitución de estructura de soporte madera por metal en modulo 1



Sustitución de ventanas tipo UPV-C



Sustitucion de estufa en cocina con ladrillo y chimenea



Reparacion de muro con block BLOCK 19X19X39 66KG/CM2 TIPO C STANDAR(35KG) .



sustitucion de mesa de trabajo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Cantón Belén
Junta Municipal
Quetzaltenango, Guatemala

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

DIRECCIÓN
CANTÓN BELÉN
EL PALMAR
QUETZALTENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2766-42	FECHA:	22/04/2025




Sustitucion de azulejo en cocina



Sustitucion de piso de ceramico en cocina



Suministro y aplicación de pintura en cocina



Sustitucion de balcon



Sustitucion de puerta de metal de 0.95* 1.90 m en cocina



Reparacion de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRM




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2766-42	FECHA:	22/04/2025




Sustitucion de pilas



Sustitucion de puerta en baño de 0.60 * 1.80



Repello en muros de cocina



Impermeabilizacion de losa con impermeabilizante acrilico 6 años

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

