

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "San José La Estancia"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Bananera, Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2780-42	FECHA:	29/04/2025



Suministro y aplicación de pintura exterior pantone azul y celeste



Reparación de loza de concreto con impermeabilización en baños.



Sustitución de pila de cemento.



Reparación de muro perimetral existente con blocks



Mejoramiento de pared de baño.



Reparación y mantenimiento de rotoplas y bomba

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "San José La Estancia"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Bananera, Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2780-42	FECHA:	29/04/2025



Mejoramiento correctivo de puerta en cocina



Mantenimiento correctivo de ventana PVC con balcón 1M X 1M



Mantenimiento correctivo de ventana 1.35M X 1.35M



Reparación de red de drenaje 35 M



Sustitución de pila de cemento por pila plastica




Mantenimiento correctivo de canal y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "San José La Estancia"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Bananera, Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2780-42	FECHA:	29/04/2025



Sustitución de tazas sanitarias



Reparación de lavamanos en sanitario.



Repello y cernido de paredes en cocina por fuera



Sustitución de lamina troquelada por lamina opalina de 10 pies en modulo 4



Mantenimiento correctivo de puerta de gabinete 50X80cm



Reparación de muro de contención existente con columnas de 20X30 de 4 metros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público