

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Monte Margarita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2875-42	FECHA:	23/04/2025



Sustitución de portante de madera por metal , Reforzamiento de columnas



Sustitución de muro perimetral



Sustitución de ventanas



Sustitución de lámparas por Bombillo Led Globo



Sustitución de lámina acanalada Calibre 24, Sustitución de portante de madera por metal



Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave de tubo de abasto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ocical de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Monte Margarita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2875-42	FECHA:	23/04/2025



Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales 4", Sustitución de tubería PVC 1/2" línea principal



Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave tubo de abasto)




Reparación de muro perimetral existente de block de 0.40 x 20 m2



Sustitución de puertas en mesa de trabajo de cocina



Reparación de muro perimetral existente de block de 0.40 x 20 m2



Sustitución de puertas en mesa de trabajo de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.