

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. ANEXO A EORM. "San José La Estancia"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Estancia Bananera Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2876-41	FECHA:	29/04/2025



Reparación de sistema eléctrico (incluye ducteria, cable, tomacorrientes, lámparas e interruptores)



Sustitución de lamina acanalada por troquelada



Mantenimiento y reparación de puertas



Reparación y mantenimiento de juegos infantiles.



Mantenimiento de rejillas de cuneta



Reparación de portón metalico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Firmar en el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Prestador

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. ANEXO A EORM. "San José La Estancia"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Estancia Bananera Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2876-41	FECHA:	29/04/2025




Sustitución de piso de concreto a piso ceramico en cocina



Repello y cernido de paredes con cretucco en cocina



Sustitución de estufa de leña con chimenea



Mantenimiento correctivo de cocina (mesas de concreto, lavaplatos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB





Firma y Sello Director Centro Educativo Público