

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMINÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3219-45	FECHA FINALIZACION:	14/08/2025



sustitucion de lamina por lamina calibre 26 44 mts2



sustitucion de estructura de soporte 44 mts2



sustitucion de ventanas tipo U-PVC



Sustitucion de puerta de 2.00 m * 1.00 m+ resanado de marco



sustitucion de bombillo LED GLOBO 30w 2400 lumenes



sustitucion de tablero pricipal 4 x 110

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Moreno B

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMINÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3219-45	FECHA FINALIZACION:	14/08/2025



sustitucion de muro perimetral con barda prefabricada de concreto h=2.50m 37 mts2



reparacion de cubierta con cielo falso 35 mts2




reparacion de cableado electrico 30ml.



suministro y aplicación de pintura interior latex lavable 60 mts2



sustitucion de piso ceramico 34 mts2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Elizabeth moreno B.
Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

