



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Tineco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3374-42	FECHA FINALIZACION:	5/08/2025



Foto 1. Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 en cocina 83 mts2



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte madera por metal en módulo 1 83 mts2



Foto 3: Sustitución de ventanas tipo UPV-C en cocina 2 mts2



Foto 4: Sustitución de estufa y chimenea en cocina




Foto 5: Sustitución de lampara existente con lamparas bombillos led globo 30 watts , para pasillo, 2400 lumenes



Foto 6: Sustitución de mesa de trabajo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Catalina Molina Ruiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Tineco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3374-42	FECHA FINALIZACION:	5/08/2025



Foto 7: Sustitución de azulejo en cocina 6 mts2



Foto 8: Sustitución de piso de cemento en cocina + aplicación de color 22 mts2



Foto 9: Suministro y aplicación pintura en cocina 108 mts2



Foto 10: Sustitución de balcón en cocina 2 mts2



Foto 11: Sustitución de puerta de metal en cocina




Foto 12: Sustitucion de tomacorrientes en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esteban Molina Ruiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Tineco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3374-42	FECHA FINALIZACION:	5/08/2025



Foto 13: Repello en muros en cocina 65 mts2



Foto 14: Sustitución de canal de metal en cocina 8 mtsL.



Foto 15: Sustitución de muebles de madera por material fundido in situ



Foto 16: Mantenimiento de cableado eléctrico calibre 12 awg en cocina 40 mtsL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Catalbal Maldonado Ruiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

