

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guadalupe Victoria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3533-43	FECHA:	17/10/2025



Sustitución de cableado eléctrico calibre 12 AWG en cocina. 50 ml



Sustitución de lámina troquelada calibre 26, atrás módulo 1 155 m2



Foto 3: sustitución de lámina entre módulos



Sustitución piso de concreto en patio 155 m2



Sustitución puerta sevicios sanitarios 3 unidades



Sustitución bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" (accesorios) mas abrazadera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guadalupe Victoria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3533-43	FECHA:	17/10/2025





Sustitución de pilas de concreto a pilas de plastico 2 unidades



Reparación de Portón, lijado y pintado 1 unidad



Sustitución de ventanas de lámina a ventanas de pvc 2 unidad



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	

Firma y Sello Director Centro Educativo Público	