

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MARIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3987-45	FECHA:	13/08/2025



Suministro e instalación de láminas acanaladas calibre 26 para tres aulas del módulo 3 y de los baños, 418 mts2



Suministro e instalación de estructura de soporte de metal de tres aulas del módulo 3 y de los baños, 342 mts2



Mantenimiento de viga tipo Joist de tres aulas del módulo 3; 475 mts2



Suministro e instalación de red eléctrica de tres aulas del módulo 3 y de los baños, 200 ml



Suministro e instalación de canal pluvial de metal en el módulo 3; 6 ml



Instalación de bajada de agua pluvial en el módulo 3, 6 ml

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MARIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3987-45	FECHA:	11/08/2025

 Aplicación 34 metros de pintura de aceite a dos manos en el módulo 3	 Aplicación 34 metros de pintura de aceite a dos manos en el módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---