



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3988-45	FECHA FINALIZACION:	18/08/2025



Reparación 32 M2 de muro con columnas 0.20m x 0.20m 4 hierro de 3/8 estribos de 1/4



Reparación 32 M2 de muro con columnas 0.20m x 0.20m 4 hierro de 3/8 estribos de 1/4



Sustitución 135 M2 de estructura de soporte por metal y lámina troquelada calibre 26.



Sustitución 135 M2 de estructura de soporte por metal y lámina troquelada calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

