

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO MONTE MARGARITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-4036-45	FECHA:	24/07/2025



Reparación de muro de contención MC2-H=3.00 y losa de cimentación. 80M3
(Losa de cimentación: 27mx1.4mx1.25m=47.10m3 + Muro de Contención:
27mx2.6mx0.47m= 32.9m3)



Reparación de muro de contención MC2-H=3.00 y losa de cimentación. 80M3
(Losa de cimentación: 27mx1.4mx1.25m=47.10m3 + Muro de
Contención: 27mx2.6mx0.47m= 32.9m3)



Reparación de muro de contención MC2-H=3.00 y losa de cimentación. 80M3
(Losa de cimentación: 27mx1.4mx1.25m=47.10m3 + Muro de Contención:
27mx2.6mx0.47m= 32.9m3)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ELCARY M E B

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

