



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO MONTE MARGARITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-4036-45	FECHA FINALIZACION:	18/08/2025



Reparación de muro de contención MC2-H=3.00 y losa de cimentación. 80M3 (Losa de cimentacion: 27mx1.4mx1.25m=47.10m3 + Muro de Contencion: 27mx2.6mx0.47m= 32.9m3)



Reparación de muro de contención MC2-H=3.00 y losa de cimentación. 80M3 (Losa de cimentacion: 27mx1.4mx1.25m=47.10m3 + Muro de Contencion: 27mx2.6mx0.47m= 32.9m3)



Reparación de muro de contención MC2-H=3.00 y losa de cimentación. 80M3 (Losa de cimentacion: 27mx1.4mx1.25m=47.10m3 + Muro de Contencion: 27mx2.6mx0.47m= 32.9m3)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Glendy M E B

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

