

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Para el Desarrollo NUFED 582.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 19 - 4190 - 45	FECHA:	11/04/2025



Mantenimiento de repello de paredes de 2 aulas



Suministro y aplicación de pintura en paredes de aulas



Sustitución de de energía eléctrica en 4 aulas incluye (4 lamparas, 4 tomacorrientes, 4 apagadores, cableado y poliducto)



Sustitución de estufa en cocina con ladrillo y chimenea



Sustitución de malla perimetral



Reparación de malla en aulas entre pared y techo en 4 aulas para evitar que ingresen las palomas u otro animal a ellas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar para el desarrollo 582	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-4190 -45	FECHA:	11/04/2024



Reparación de puertas de 4 sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

			
Firma y sello del Presidente de la OPE		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	