

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II CHUATUJ ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0006-42	FECHA:	3/04/2025



Sustitución de cubierta laminar por lamina troquelada C26



Sustitución de estructura de soporte de metal galvanizado



Suministro e Instalación de PVC cielo Falso



Suministro e Instalación de PVC cielo Falso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

