

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0007-42	FECHA:	7/04/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC




REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 10 AWG




SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES CON LÁMPARAS BOMBILLO LED SYLVANIA 30W



SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES




SUSTITUCION DE PLAFONERAS



SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐





DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0007-42	FECHA:	7/04/2025



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL ANTICORROSIVO



SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

