

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR TRES ALDEA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0008-43	FECHA:	3/07/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo.



Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo P. 6511